
# 以非工程手段治理水患 柔性工法

許泰文 教授兼系主任 國立成功大學水利及海洋工程學系

中華民國 97 年 5 月 12 日

## 一、海岸功能


- (1) 海岸為海陸交接之處,可以作為防潮禦 浪的緩衝區,保護內陸。
- (2) 提供海埔新生地,作為重工業區或親水 休憩之場所。
- (3) 潮間帶孕育多種生態。
- (4) 開發成漁港、工業港及商港。



潮間帶(日本德島縣,高島岸)



淡水港



沿岸圈的利用, (a)海岸(b)養殖場(c)貿易(d)休閒

## 二、台灣海岸特色


- (1) 海岸全長1,600公里 (含離島)
- (2) 東部坡陡水深,西部坡緩潮間帶寬廣
- (3) 依海岸地質分爲四個區域
  - i. 北部沉降海岸
  - ii. 西部平緩海岸
  - iii.東部斷層海岸
  - iv. 南部珊瑚礁海岸

## ☆ 台灣海岸特色

#### > 北部沉降海岸

- (1) 西起淡水河口, 東至三貂角,全 長**85**公里。
- (2) 岬角、海灣和口袋沙灘交互出現。
- (3) 有蕈狀石、燭台 石、海蝕洞和海 蝕平台等海岸景 觀。








東北角海岸蜂窩石與燭台石

## ❖ 台灣海岸特色

#### > 西部平緩海岸

- (1) 北起淡水河口,南至 屏東縣楓港附近,全 長460公里。
- (2) 河口輸砂再加上沿岸流作用下,沿海形成海埔新生地、沙洲、湖沙灘地、沙嘴和潟湖等地形。





桃園縣草漯沙丘



屏東縣大鵬灣

## ❖ 台灣海岸特色

#### > 東部斷層海岸

- (1) 北起三貂角,南至恆春半島 旭海一帶。
- (2) 宜蘭縣頭城至北方澳之間, 存在蘭陽溪所形成之沖積扇 與海岸沙丘。
- (3) 海岸山脈直逼海邊,腹地狹小。
- (4) 花蓮至台東之間的海岸,則 多為海階地形、隆起海蝕平 台、海蝕洞、海蝕凹壁、隆 起珊瑚礁等。





東部海岸蘇花公路與清水斷崖



台東三仙台海岸之礫石灘

## ❖ 台灣海岸特色

#### > 南部珊瑚礁海岸

- (1) 主要為恆春半島珊瑚礁海岸。
- (2) 海蝕溝垂直切割入海。
- (3) 內陸則有較老的 隆起珊瑚礁石灰 岩分佈。






鵝鑾鼻海岸爲台灣最南端之岬角,爲海底隆起之珊瑚礁台地,海岸周圍 爲裙礁所圍繞。

## 三、台灣沿海開發概況

- (1) 水產養殖
- (2) 商港和漁港
- (3) 濱海工業區

## ❖ 台灣沿海開發概況

#### 〉水產養殖



養殖面積比例圖 (行政院農委會網站)

## ❖台灣沿海開發概况

### ▶商港




花蓮港

高雄港




>漁港






> 濱海工業區




#### 彰濱工業區





### 離島工業區







雲林台塑麥寮港


## 南星計畫區



高雄市南星計劃塡土區

## 四、台灣海岸災害現況

- (1)海岸侵蝕
- (2) 海岸溢淹
- (3) 海域污染
- (4) 地下水鹽化
- (5) 生態萎縮或滅亡



台灣海岸侵淤分佈狀況

## > 颱風侵襲





1997年溫妮颱風侵襲前後(海洋大學)

## ▶颱風侵襲



高雄縣茄萣海堤堤內損毀情形



高雄縣彌陀海岸侵蝕情形

## > 海崖與沙丘侵蝕

**(a) (b)** 





高雄縣赤崁海岸之海岸侵蝕。(a) 遠看;(b) 近看

#### > 河川輸砂減少

SPOT衛星 (1986)




SPOT衛星 (1994)




SPOT衛星 (2001)



嘉義縣外傘頂洲長約20公里,寬度在1公里至3公里之間。外傘頂洲的沙源,來自於濁水溪和北港溪所帶出的大量泥沙。濁水溪整治後再加上離島工業區之興建,造成外傘頂洲逐漸萎縮南移。



### > 海岸結構物影響



沿岸結構物或特殊地形對下游海岸之侵蝕情形 (Komar, 1998)

## ▶海岸結構物影響







台中港北防波堤擴建前後之淤積情形

## > 海岸結構物影響



台北縣和美漁港港池淤沙與金沙灣海灘侵蝕

## ▶海岸結構物影響





台南黃金海岸之觀海台階與侵蝕情形

### ▶海岸結構物影響





高雄旗津海岸之觀景台侵蝕與復育情形

#### > 地層下陷

#### 彰化縣 (1985~2001)

 $SA = 408 \text{ km}^2$ 

AS = 2.02 m

SR = 17.6 cm/yr

#### 雲林縣 (1975~2002)

 $SA = 610 \text{ km}^2$ 

AS = 2.15 m

SR = 5.3 cm/yr

#### 嘉義縣 (1988~2002)

 $SA = 212 \text{ km}^2$ 

AS = 1.29 m


SR = 5.3 cm/yr

#### 台南縣 (1988~2001)

 $SA = 294 \text{ km}^2$ 

AS = 0.80 m

SR = 8.1 cm/yr



## > 地層下陷




新舊房屋位置高程差異極大



新建房屋之基礎需預先挑高

#### ▶地層下陷



屏東縣塭豐海岸灘線平均後退80公尺

#### > 沿海低地溢淹



雲林縣口湖之淹水情形



嘉義縣東石之淹水情形

#### ▶ 排放污染




持續了近50年的採礦、建廠、煉鋼作業,致紅 鏽色的酸水大量流入灣內,造成環境環境生態 的破壞(東北角陰陽海)



海洋污染導致魚類病變死亡

#### ▶油污染





阿瑪斯號(Amorgos)希臘貨輪於墾丁龍坑地區擱淺漏油造成嚴重海洋污染

# 五、海岸防禦侵蝕工法

(1) 傳統工法 - 剛性工法

軟性工法


(2) 近代工法一綜合性工法近自然工法

- ❖ 目前海岸防禦工法
  - ▶ 過去海岸工法(剛性工法)

- 1. 海堤、護岸
- 2. 突堤
- 3. 離岸堤

#### > 海堤分佈現況

- 台灣海岸災害面積為65,000 公頃,必須興建海堤 586 公里加以保護。
- 目前已完成海堤長度 約510公里,保護面 積達49,800公頃。




台灣現有海堤分佈

#### > 過去海岸工法(海堤與護岸)


- 最容易興建及普遍 使用的工法
- 不當設計增加堤前 反射波能加速侵蝕
- 缺乏親水性



海堤




護岸



### > 過去海岸工法(海堤與護岸)



海堤破壞



護岸破壞

#### ▶ 過去海岸工法(突堤)

- 攔阻沿岸漂沙,上游堆積,下游侵蝕
- 堤線附近因反射波而 沖刷,使灘線後退堤 趾侵蝕
- 較不適合波浪垂直入 射之海岸



台南鹽水溪口之突堤群


#### ▶ 過去海岸工法(離岸堤)

- 波浪於堤前衰減
- · 堤後波浪繞射形成遮 蔽區
- 堤前反射波易使堤趾 沖刷
- 開口部份流速增加, 形成海岸侵蝕



高雄茄定海岸離岸堤


#### > 過去海岸工法(離岸堤)




屏東縣塭豐海岸離岸堤興建前後之比較


- ❖ 目前海岸防禦工法
  - > 海岸新工法

- > 人工潛礁
- > 人工岬灣
- 魚尾型防波堤
- 〉 人工養灘
- > 地工沙管
- > 定沙造灘、人工植栽



### >海岸新工法(人工潛礁)





潛礁設置前後波浪碎波之情形 (a) 設置前; (b) 設置後

#### >海岸新工法(人工潛礁)

#### 封閉型海域導致水質優養化

■密度成層の形成と低層の貧酸素化



#### 透過型結構物促進海水對流


潜礁有助海水循環。(a) 一般性海岸防禦工法;(b) 人工潛礁

### >海岸新工法(人工潛礁)




人工潛礁在多明尼加共和國Gran Dominicus 海灘養灘及灘線穩定之成效 (Harris, 2001)

#### >海岸新工法(系列潛堤)




波浪行經沙漣底床產生之布拉格共振


### >海岸新工法(系列潛堤)



### >海岸新工法 (天然岬灣)




宜蘭縣南方澳天然岬灣



宜蘭縣內埤天然岬灣

### >海岸新工法(人工岬灣)





利用岬頭佈置配合養灘之海岸工法

#### >海岸新工法 (人工岬灣)






(a) (b)

高雄西子灣海岸復育(a)規劃方案;(b)現況

#### > 海岸新工法 (魚尾型防波堤)

- 突堤或岬灣控制之工 法對於垂直入射波浪 之遮蔽效果不佳。
- 融合突堤、離岸堤及 岬灣控制等工法之優 點發展出魚尾型防波 堤工法。



英國 Morecambe 海岸魚尾型防波堤現場實例

#### >海岸新工法(人工養灘)

- 養灘直接提供沿岸漂沙的沙源,獲得保護 海岸之效果。
- ·配合突堤、離岸堤、岬灣控制或其他工法實施。
- 海灘能吸收波能與陽光熱量,使海風吹在身上覺得涼爽,並有淨化海水的功能。



日本東播海岸之人工養灘

## >海岸新工法 (人工養灘)









#### >海岸新工法(地工沙管)

- 水庫清淤
- 港口浚深
- 河口清淤
- 底泥過細,懸浮 質造成海域污染





地工沙管佈置意圖(覆蓋現場土砂)

#### >海岸新工法(地工沙管)

地工砂管為利用高強度地工織物縫合成密閉結構,內部填入泥砂。可應用於構築防波堤、突堤、護岸及離岸堤,並配合海岸綜合性工法,如人工養灘、海岸景觀再造。



沙腸護岸(美國紐澤西州)



沙腸突堤工法 (澳洲飛魚岬海岸)

#### >海岸新工法 (定沙造灘與植栽)

飛沙盛行的海岸,可以使用定沙造灘。此工法分爲人工 構造物定沙工和植栽之定沙工。



宜蘭海岸編籬造灘



馬鞍藤植栽之生長情形


#### ▶日本實例




日本靜岡縣海岸之親水海灘

#### ▶台灣實例一鹽寮福隆海岸養灘







#### ▶日本實例

#### 綜合工法:離岸堤+人工養灘+親水海堤



日本運輸省倡導的「整合型海岸保護系統」ISPS計畫示意圖 (1980)





日本四國香川縣土田港海岸改善計畫

#### > 日本實例

綜合工法:親水海堤、景觀再造





日本外海府親水海堤


日本熊本縣茂木根港海堤


#### > 西班牙實例

#### 綜合工法:岬灣+養灘



西班牙Rihuete海岸計畫前、後比較(MOPU, 1988)





西班牙Pedregalejo海岸計畫前、後比較 (MOPU, 1988)


#### > 西班牙實例

#### 綜合工法:離岸堤+養灘






西班牙Castell de Ferro海岸計畫前、後比較






西班牙Guimar海岸計畫前、後比較(MOPU, 1988)

#### > 海堤植生








海岸現況

改善示意圖

# > 親水與遊憩設施



台北縣龍門濱水公園



台北縣龍洞親水公園

### > 親水與遊憩設施



澎湖縣蒔裡親水海堤




台南縣雙春防風林步道

## > 生態保育區





台南四草紅樹林保育區



## ❖ 結論

- 1. 新時代新思維 以較新的近自然工法融合防災、景觀、 親水和生態,去保護海岸免於自然災害的侵襲。
- 2. 利用潛礁或系列潛堤,使波能消滅於外海,降低離岸流流速,使颱風波浪對海灘的沖刷降到最低。
- 3. 利用岬灣或魚尾型防波堤,使波能在近岸疏散,降低沿岸流流速,零漂沙使海岸趨於穩定。
- 4. 設法補充沙源或保留現有海灘,海灘為天然消波堤,海岸治本之道在於保持沙源平衡。
- 5. 可以考慮設立海岸緩衝區,作爲軟性海岸防禦之基礎。
- 6. 以積極的思維突破傳統工法, 創造永續的海岸環境。